GEOTECHNICZNE PROFILE SŁUPKOWE OTWORÓW WIERTNICZYCH
SKALA 1:50

Da/01 128,98 — S

1d/03 128,11 — S

5c/98 128,00 — S

Gc/04 117,74 — S

18d/03 126,12 — S

Dc/04 117,74 — S

22a/07 123,36 — S

1a/07 121,59

2a/07 122,11

5a/07 121,11

10a/07 120,85

14a/07 120,44

17a/07 120,26

4a/07 120,94

9a/07 120,36

2 112,92

3 105,00

4 104,01

2d/04 115,87

4c/97 115,44

3a/03 115,93

2b/01 109,17

12 102,35

ZAŁ. 6a

ZAKŁAD GEOLOGICZNY "GEOL" 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6	
OBIEKT: Trasowanie linii tramwajowych w miejscowości OLSZTYN.	
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA	DATA: I 2009r.
	SKALA 1:50
ZATWIERDZIŁ: mgr Stanisław Guz	
OPRACOWAŁ: mgr Weronika Woźniakowska	